



正弦波インバータ

 FI-S3003	連続出力	3000W
	最大出力	3450W(3分間) 50/60 Hz 切換式
	出力電圧	AC 100V (AC 200V有り)

太陽電池充放電コントローラー

 PV-1230D1AB	使用電池電圧	DC12V系
	最大太陽電池容量	500W
	定格充電電流	30A


サブバッテリーチャージャー

 SBC-001B	定格入力電圧	12V/24Vバッテリー
	出力電流	MAX30A
	最大使用電圧	30V
	使用温度範囲	-20℃～ + 60℃


安定化電源

 DPS-1012M	定格入力	AC100V
	定格出力	DC0～15V(可変)
	最大	12A/連続：10A
	重さ	4.5kg

バッテリー充電器

 CH-1280AR	最終充電電圧	14.4V / 14.7V
	維持充電電圧	13.5V / 13.8V

正弦波インバータ

 CSAS-A2000R	入力電圧	DC12V(DC10.5～16V)
	出力電圧	AC100V
	出力周波数	50/60Hz切替式
	最大出力	2300W(3分間)
	連続出力	2000W
	入力方式	バッテリー直結方式

コンバータ

 DDS-212	入力電圧	DC24V(DC20V～DC32V)
	出力電圧	DC13.5V±1V(MAIN,ACC)
	始動電圧	DC20V以上 DC13.0V±1V (制御信号出力A～C)

全自動バッテリー充電器

 AFC-30	適合電池	30～450AH
	入力電圧	単相AC100V/220V
	出力電圧	DC12V/DC24V(30A)/ DC36V/DC48V (25A/15A) (4種類スイッチ切り替え)